

## 保卫部应急救援大队党支部创建党建示范点二季度消防专项检查评价表

序号	时间	检查单位	问题及隐患数量	检查评价内容	整改核销情况
1	2024.4.15	职工医院	住院部 1. 巡查记录填写不规范。 2. 负一层机房、配电室穿墙电缆、电缆沟防火封堵不完整。 3. 负一层西药库采用可燃材料分隔。 4. 负一层后走廊疏散通道占用。 5. 负二层 1 具灭火器处在红区位置。	防火检查	2024.6.20前 整改核销
2	2024.4.16	金川集团镍钴有限公司二矿区	1. 化验室抽风橱采用可燃材料。 2. 老办公楼东侧无安全出口标识，部分应急疏散标识未保持完好有效、且数量不足、应急照明灯数量不足、灭火器未按期点检。 3. 调度楼南侧安全出口安装不规范且数量不足。 4. 排班楼疏散标识、应急照明数量不足，东侧未安装安全出口标识。	防火检查	2024.6.20前 整改核销
3	2024.4.17	金川集团镍钴有限公司 矿山工程分公司	1. 掘进二队临时库房照明灯具用电线悬吊。 2. 羽毛球馆现场堆放油漆等易燃物品。 3. 单身楼 3 号楼楼梯下隔间内存放可燃杂物，安全出口未向外开启。 4. 金诚信矿业公司办公楼部分疏散指示标志设置错误；一楼安全出口锁闭；疏散楼梯下隔间内存放可燃杂物。	防火检查	2024.5.30前 整改核销
4	2024.4.18	铜贵有限公司 贵金属分厂	1. 萃金岗位防火门门框防火封堵不严密。 2. 萃金区与萃钼区分隔墙上网管穿墙缝未进行防火封堵。 3. 萃取区东侧隔墙上常闭防火门未保持常闭。 4. 侧吹还原炉厂房内火灾报警控制柜未设	防火检查	2024.6.20前 整改核销

			<p>置在调度室。</p> <p>5. 侧吹还原炉厂房外焦炭临时堆场未采取防火措施。</p>		
5	2024. 4. 19	群众工作部	<p>1. 文艺馆消防安全管理制度未按《金川集团有限公司消防安全管理制度》进行修订。</p> <p>2. 文艺馆《灭火和应急疏散预案》中组织机构不完善，小组分工不明确。</p>	防火检查	2024. 6. 20前 整改核销
6	2024. 4. 20	集团办公室	<p>龙首山庄：</p> <p>1. 消防培训记录不全，缺少培训人员签到表及考核记录；灭火和应急疏散预案演练记录不全，缺少演练计划、演练评估总结。</p> <p>2. 消控室无消防水池液位显示装置。</p>	防火检查	2024. 6. 20前 整改核销
7	2024. 4. 21	5 居佳生态农业有限公司	<p>第七幼儿园</p> <p>1. 幼儿园未设置自动灭火系统。</p> <p>2. 插线板附着在可燃物上。</p> <p>3. 一楼窗户设置妨碍逃生的铁栅栏。</p> <p>十一宿单身楼</p> <p>1. 厨房顶部采用可燃材料，门为普通门。</p> <p>2. 楼梯未采用封闭楼递间。</p> <p>3. 宿舍门关闭后不具有烟密闭的性能。</p> <p>4. 一楼窗户设置妨碍逃生的铁栅栏。</p> <p>商超</p> <p>1. 2 号门口送风机未接电。</p> <p>2. 周转库安全出口无安全出口标识。</p> <p>3. 自动扶梯下存放可燃物。</p>	防火检查	2024. 6. 20前 整改核销

防火组：王彦平、韩东润、赵 杰 刘俊良、刘玉平