

## 保卫部应急救援大队党支部创建党建示范点三季度消防专项检查评价表

序号	时间	检查单位	问题及隐患数量	检查评价内容	整改核销情况	备注
1	2024.9.15	镍冶炼厂	硫磺车间： 1. 车间内设外包装品库房不规范，未设防火门； 2. 车间部分大门采用可燃夹芯板制作； 3. 车间危险告知牌不全，缺少爆炸危险告知牌； 4. 车间电动车棚顶面采用可燃材料制作； 5. 车间未制订详细的开停车方案； 6. 车间《消防安全管理办法》未按照公司相关消防安全管理制度更新部分内容。 亚钠车间： 1. 电动车棚顶面采用可燃材料制作。	防火检查	2024.11.30前整改核销	
2	2024.9.19	镍都实业公司	金川电子新材料 1. 危化品库房内油漆库房门为木质门； 2. 危化品库房部分危货堆放在地面； 3. 油品库内有油抹布，取用完油品后桶盖未封闭； 4. 普货库房内物品未分类摆放。 硬质合金有限公司 1. 油品库房门口挂布质门帘，库房内有配电箱未拆除； 2. 液氨钢瓶存放区与热分解器在同一空间。	防火检查	2024.12.30前整改核销	

3	2024.9.16	电线电缆厂	<p>1.30万吨铜杆线事业部生产车间内明火高温部位离天然气二级调节站距离近，不足20米，未做防火分隔；</p> <p>2.30万吨铜杆线水泵房旁可燃垃圾堆放过多，且未配灭火器。</p>	防火检查	2024.11.30前整改核销	
4	2024.9.19	居家生态有限公司	<p>商超：</p> <p>1.3号疏散楼梯间安全通道应急疏散指示标志不全；</p> <p>2.员工防火卷帘操作不熟练；</p> <p>3.员工对AED救援器材使用不熟练；</p> <p>4.冷库疏散走道被占用；</p> <p>5.地面疏散指示标志设置不规范。</p>	防火检查	2024.11.20前整改核销	
5	2024.9.20	三矿区	<p>1330水平二盘区：</p> <p>1.油库防火门框未填充不燃材料；</p> <p>2.炸药临时存放点门框变形严重。</p>	防火检查	2024.11.30前整改核销	
6	2024.9.17	铜业有限公司	<p>1.铂煅烧室防火门框未填充不燃材料；</p> <p>2.车间部分消火栓被遮挡。</p>	防火检查	2024.11.20前整改核销	

7	2024.9.18	矿山工程分公司	<p>斯太尔维修厂房：</p> <p>1. 运输队废油库通风口防火网不规范，达不到防火要求，门口防外溢坡不合格。</p> <p>备件库：</p> <p>1. 料场可燃材料堆场未配灭火器；</p> <p>2. 门岗照明灯具用电线悬吊，布线不规范。</p>	防火检查	2024.11.20前整改核销	
7	2024.9.19	职工医院	<p>1.消防安全培训、应急演练未全员覆盖；</p> <p>2.住院部二楼医药库房电梯前室堆放杂物；</p> <p>3.岗位人员对消防应急应知、应会知识不熟知；</p> <p>4.液氧储罐与院内道路安全间距不足；</p> <p>5.食堂2号锅灶，生物醇油料管道截止阀开关安装方向错误；</p> <p>6.门诊楼检维修人员检查高位水箱顶部时，无安全带悬挂装置，存在高处坠落的安全风险；</p> <p>7.门诊楼地下稳压泵室开关控制柜子底部管线穿越孔洞未进行防火封堵。</p>	防火检查	2024.11.20前整改核销	
8	2024.9.18	兰州新材料公司	<p>4000t钴系统：</p> <p>1.电动车棚顶面采用可燃材料制作；</p> <p>2.车间内末端消火栓（试验消火栓）未设置压力显示装置，无法正常工作。</p>	防火检查	2024.11.20前整改核销	

<p>防火组：王彦平、韩东润、赵 杰 危化组：刘俊良、刘玉平</p>						