

保卫部应急救援大队党支部创建党建示范点一季度消防专项检查评价表

序号	时间	检查单位	问题及隐患数量	检查评价内容	整改核销情况
1	2024.2.27	职工医院	门诊楼： 1. 检验科安全出口未设置安全出口标志； 2. 安全学习记录不健全。 住院部： 1. 12楼顶部一处配电箱未上锁； 2. 12楼顶部风机处于手动状态（自动、手动标志错误）。	防火检查	2024.5.5前 整改核销
2	2024.2.28	金川集团镍钴有限公司二矿区	1. 维修工区综合库内停放叉车； 2. 1000米应急库台账未更新； 危化： 1. 1038水平井下炸药库库房门不是防爆门； 2. 978水平井下雷管分库库房门不是防爆门。	防火检查	2024.4.4前 整改核销
3	2024.2.29	金川集团镍钴有限公司物流公司	井下维修二车间： 1. 消防栓安装在门轴一侧； 2. 二矿井下986润滑油库防火门门框内未充填砂浆，防火门框与防火墙未完全封闭。	防火检查	2024.4.4前 整改核销
4	2024.2.30	化工有限责任公司	1. PVC办公楼与库房之间未做防火分隔	防火检查	2024.6.4前 整改核销

防火组：王彦平、韩东润、赵 杰 刘俊良、刘玉平