

“党建+应急救援” 应急演练开展情况统计表

序号	演练时间	演练地点	演练主办单位	参加人数	党员人数	演练开展情况	备注
1	3月31日	金川集团化工有限责任公司 液化烃罐组	金川集团	31	15	金瑞霖公司合成分厂液化烃R142b储罐A罐底部管道阀门连接处发生介质泄漏。大队接到指令后，迅速响应、紧急集结，到达现场后，对事故现场实施封闭警戒，设置警示标识，在现场检测人员的配合下，救援队员穿戴好防毒面具、防护服等个人防护装备，携带堵漏工具靠近泄漏点成功对泄漏点进行封堵，有效控制了介质泄漏。演练结束后，演练指挥组第一时间组织召开总结评估会议，参演各部门负责人、应急救援队员代表参会。会议对本次演练的全过程进行全面复盘总结和客观评估，参会人员围绕演练过程中暴露的问题和不足展开深入研讨，明确了具体改进意见和后续整改方向。	

填报单位党组织（盖章）：应急救援大队党支部

填报时间：2026年