




应急救援大队实操演练记录评估表(复查)

单位/部门： 应急救援大队

Q/YSJO-JL-105

演练单位名称		兰州金川新材料科技有限公司		演练地点		材料一厂富集 5000T 萃取岗位	
督查、抽查组		应急救援大队		演练时间		2024 年 7 月 29 日	
组 长				组 员			
演练类别		火 灾		受检部门签字			
演练过程如实记录(时间、人员、指令、行动等)		9:03 开始 9:20 结束 复查					
预案适宜性充分性评审		适宜性: ☒ 全部能够执行 ☐ 执行过程不够顺利 ☐ 明显不适宜					
		充分性: ☒ 完全满足应急需要 ☐ 基本满足需要完善 ☐ 不充分, 必须修改					
演练效果评审	人员到位及职责	☒ 迅速准确 ☐ 基本按时到位 ☐ 个别人员不到位 ☐ 重点部位人员不到位					
		☒ 职责明确, 操作熟练 ☐ 职责明确, 操作不够熟练 ☐ 职责不明, 操作不熟练					
	现场准备及防护	☒ 现场物资充分, 全部有效 ☐ 现场准备不充分 ☐ 现场物资严重心缺乏					
		☒ 全部人员防护到位 ☐ 个别人员防护不到位 ☐ 大部分人员防护不到位					
	报告与协调组织	☒ 报告及时 ☐ 联系不上 ☐ 准确、高效 ☐ 协调基本顺利, 能满足要求 ☐ 效率低, 有待改进					
效果评价	☒ 达到预期目标 ☐ 基本达到目的, 部分环节有待改进 ☐ 没有达到目标, 须重新演练						
存在问题和改进		判定为:合理					