

安全检查隐患整改或问题核销表

| 时间 | 隐患内容 | 整改措施 | 整改期限 | 检查人员 | 整改结果 | 完成时间 | 责任人 |
|-----------------|------------|-------------|------|------|------|-----------------|-----|
| 2025年 10月5日 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2025年 10月13日 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2025年 10月19日 | 后院暖气管道井无盖板 | 后院暖气管道井加装盖板 | 即改 | 马维克 | 已修复 | 2025年 10月19日 | 马维克 |
| 2025年 10月27日 | 后院库房无防盗门 | 后院库房加装防盗门 | 即改 | 马维克 | 已修复 | 2025年 10月27日 | 马维克 |