

“打造应急救援铁军”创建党建示范点
保卫部应急救援大队 “进厂矿、查隐患、抓融合、促安全” 巡查登记表

班组名称： 三中队

序号	时间	出动人员	出动车辆	巡查重点部位	发现问题及消防隐患	是否处置	备注
1	2024年1月15日	马明、潘竟超、马健业、唐成、张士伟	甘c-15717	对镍合金进行巡查	灭火器压力不够	是	
2	2024年1月20日	王勤、李智祥、王金瑞	甘C-16661	对水鹤进行了检查	水鹤出水管需重新加固	是	
3	2024年2月24日	唐成、马健业、张士伟、高建国	甘c-15717	对危险化学品装卸区进行巡查	劳保穿戴不规范	是	
4	2024年2月25日	吕兴潮、李智祥、周宏伟	甘C-16661	对水泥二厂进行巡查	灭火器未进行擦拭保养	是	
5	2024年3月7日	马健业、潘竟超、马明	甘c-15717	对厂区动火作业进行巡查	现场杂乱	是	
6	2024年3月	唐成、王勤、王金瑞	甘C-16661	对国钛动火现场进行巡查	现场电气气瓶摆放混乱	是	

7	2024年4月4日	马健业、潘竞超、马明	甘c-15717	对PVC红区管控进行巡查	无		
8	2024年4月19日	唐成、王勤、王金瑞、李智祥	甘C-16661	对产业园食堂进行检查	灭火器过期	是	
1	2024年5月15日	马明、潘竞超、崔小伟	甘c-15717	对镍合金进行日常巡查			
2	2024年5月20日	王勤、李智祥、王金瑞、唐成	甘C-16661	对水鹤进行了检查	水鹤下水井泄露需重新加固	是	
3	2024年6月24日	唐成、李智祥、张士伟、吕兴潮	甘c-15717	对20万吨新厂建设进行巡查	消防栓柜不合格	是	
4	2024年6月25日	潘竞超、崔小伟、周宏伟、马明	甘C-16661	对水泥二厂进行演练			
5	2024年7月7日	王勤、李智祥、张士伟、唐成	甘c-15717	对钢结构进行巡查	劳保穿戴齐全、灭火器完好		

6	2024 年 7	潘竟超、崔小伟、马明、高建国	甘C-16661	对热电进行演练			
7	2024 年 8 月4日	吕兴潮、李智祥、张士伟、唐成	甘c-15717	对镍钴实验楼后面新建工地巡查	厂区严禁放炮存在放炮现象	是	
8	2024 年 8 月19日	潘竟超、崔小伟、周宏伟、高建国	甘C-16661	对管道施工现场进行巡查	灭火器未保养	是	